

| Ersatzteile Serie HSP | HSP 1E/F | Preis/€ |
|----------------------------------|----------|---------|
| Gasventil – VK 4115 | 1001309 | 157,00 |
| Venturi-Mischsystem | 1001310 | 53,10 |
| Motor | 1002525 | 488,20 |
| Brennergehäuse | 1002747 | 47,86 |
| Doppelflansch | 1000969 | 55,50 |
| Flammkopf | 1002548 | 144,50 |
| Dichtung für Gebläse | 1002732 | 6,10 |
| Äußere Flanschdichtung | 1002734 | 4,85 |
| Dichtung für Flammrohr | 1002736 | 6,10 |
| Dichtung Zündelectrode | 1002740 | 3,70 |
| Innere Flanschdichtung | 1002744 | 8,20 |
| Dichtung für Venturi O-Ring | 1001286 | 7,66 |
| O-Ringdichtung Flansch/Gasventil | 1001317 | 1,86 |
| Zünd- und Ionisationselektrode | 1002729 | 37,80 |
| Gasfeuerungsautomat | 1001293 | 267,00 |
| Druckschalter | 1001307 | 60,30 |
| Kabelbaum HSP 1-stufig | 1000093 | 96,75 |
| Euroanschl. 7-polig Kesselseite | 1001695 | 8,35 |
| Flansch Rp ½" Winkel 90° | 1001305 | 15,95 |
| Haube | 1002564 | 47,40 |
| Injektorscheibe (Flüssiggas) | 1001304 | 2,12 |